



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MIEJSKI SZPITAL ZESPOLONY

ul. Mirowska 15 42-202 Częstochowa Centrala tel. 370 22 22, fax. 370 27 92
e-mail: sekretariat@zsm.czest.pl <http://www.zsm.czest>



ISO 9001
OHSAS 18001

Częstochowa dnia 09.03.2021 r.

Do wiadomości
Firmy biorące udział w postępowaniu

Wyjaśnienia nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

„Przeгляд techniczny z wymianą filtrów i naprawy urządzeń klimatyzacyjno-wentylacyjnych użytkowanych w obiektach SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie”


W związku z otrzymanymi od potencjalnych Wykonawców pytaniami dotyczącymi przedmiotowego postępowania, przekazujemy wyjaśnienia treści opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 1

Proszę o wyjaśnienie jaki wentylator dachowy jest do naprawy (model, typ) oraz na czym ma polegać montaż przewodnic do filtrów i tłumików w centrali.

Odpowiedź na pytanie nr 1

- wentylator dachowy typ Silvent 315



Falownik sterujący pracą wentylatora wskazuje błąd „Over Current Protection” – wentylator nie uruchamia się.

Tłumiki i prowadnice są zdemontowane i znajdują się przy centrali.

Pytanie nr 2


Do w/w zapytania mam kilka następujących pytań odnośnie napraw:

- czy są Państwo w stanie podać dokładnie model/typ falowników w jakich trzeba dokonać wymiany wentylatorów,
- jaki dokładnie typ oraz ilość tłumików oraz wymiary prowadnic w centrali wentylacyjnej,
- na czym ma polegać naprawa wentylatora (co się dokładnie dzieje/zepsuło) oraz który to typ wentylatora (Silwent 315 czy 160).

Czy zakup filtrów ma zostać wliczony do oferty przez wykonawcę czy po stronie wykonawcy pozostaje tylko wymiana filtrów zakupionych przez zamawiającego? Jeśli zakup jest po stronie wykonawcy to proszę o informacje odnośnie filtrów w pozycji 15 w wykazie central.

Odpowiedź na pytanie nr 2

- Falowniki, w których mają zostać wymienione wentylatory to: LG SV015IC5-1F
zdjęcie falownika poniżej. (zdj. Nr 1).



Zdj. Nr 1

- Tłumiki i prowadnice zostały zdemontowane i znajdują się przy centrali wentylacyjnej.
- Falownik sterujący pracą wentylatora Silwent 315 wskazuje błąd „Over Current Protection” (wentylator nie uruchamia się) (zdj. Nr 2)



Zdj. Nr 2

- nie dysponujemy wymiarami filtra do centrali TYWENT B3B WX100,
- Zakup filtrów ma zostać wliczony do oferty przez Wykonawcę, Zamawiający nie posiada filtrów na wymianę.

Treść powyższych odpowiedzi stanowi zmianę Opisu Przedmiotu Zamówienia, zamieszczona jest na stronie internetowej Zamawiającego i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

ZATWIERDZIŁ:

Wojciech Konieczny
DYREKTOR
Wojciech Konieczny

J. Kowalski

Kierownik
Działu Technicznego
Zbigniew Szyszko
Zbigniew Szyszko