

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA PAKIETU NR 2

I. Wykaz systemów detekcji gazu zainstalowanych w kotłowniach Miejskiego Szpitala Zespołonego w Częstochowie – wykonanie przeglądu technicznego systemu detekcji gazu, kalibracji zaznaczonych czujników gazu oraz wymiany 2 szt. zaworów odcinających

a) Szpital przy ulicy Mirowskiej 15 – Kotłownia Nr 1

- detektory gazu DEX 12/N (AL) – 4 szt. – **czujniki do kalibracji**

+ centralka MD 4.ZA prod. GAZEX

- zawór odcinający gazu MAG – 1 szt. – **wymiana – zawór niesprawny**



Zdj. Nr 1 – zawór odcinający gaz dla Kotłowni nr 1

b) Szpital przy ulicy Mirowskiej 15 – Kotłownia Nr 2

- detektory gazu DEX – 6 szt. – **czujniki do kalibracji**

+ centralka MD 4.ZA i MD 2.ZA prod. GAZEX

- zawór odcinający gazu MAG – 1 szt. – **wymiana zawór niesprawny**

Obecny zawór to: GAZOMETR, BIG, PS 16, typ ZO-2, DN 80



Zdj. Nr 2 – zawór odcinający gaz dla Kotłowni nr 2 – Pawilon C'



Zdj. Nr 3 – zawór odcinający gaz dla Kotłowni nr 2 – Pawilon C'

c) Szpital przy ulicy Bony 1/3

- detektory gazu DEX 12/N (AL) – 2 szt. - **czujniki do kalibracji**
- + centralka MD 2.ZA prod. GAZEX – przegląd techniczny, konserwacja
- zawór odcinający gazu MAG – 1 szt.

d) Szpital przy ulicy Mickiewicza 12

- detektory gazu DEX 12/N (AL) – 2 szt. + centralka MD 2.ZA prod. GAZEX – przegląd techniczny, konserwacja
- zawór odcinający gazu MAG – 1 szt.

II. Wymiana czujnika płomienia

- Kotłownia Nr 1 w Szpitalu przy ulicy Mirowskiej 15: należy wymienić czujnik płomienia przy palniku Weisshaupt w kotle parowym Vitoplex 100
Czujnik płomienia typu: QRA 2

III. Zakres zadań do wykonania podczas przeglądu technicznego, konserwacji i napraw

- Sprawdzenie poprawności działania detektorów DEX + wykonanie próbnego testu przy użyciu gazu testowego,
- Sprawdzenie poprawności działania centralek MD,
- Sprawdzenie poprawności działania zaworów odcinających gazu MAG,
- **wykonanie wymiany zaworów typu MAG – 2 szt. (Szpital Mirowska 15, Kotłownia Nr 1 i Nr2,**
- **wykonanie kalibracji czujników typu DEX – 12 szt.**
- **wymiana czujnika płomienia w palniku Weisshaupt w kotle parowym VITOPLEX 100,**
- Sprawdzenie szczelności instalacji gazowej,
- Usunięcie drobnych usterek w urządzeniach/instalacji,
- Utylizacja zużytych materiałów,
- **Sprawdzenie poprawności działania całego systemu detekcji gazu (czujniki + centralki + zawory odcinające),**
- Wystawienie protokołów po przeprowadzonym przeglądzie technicznym i naprawach.